

SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE



Temperatura di lavoro °C 650 -
1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego

Saldobrasatura di leghe di ottone e ottone-nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/01/2016