

SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE



Temperatura di lavoro °C 600 -
 1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego

Saldobrasatura di rame, ottone e bronzo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/09/2021