

SALDOBRASATURA -- DISSOSSIDANTE



Temperatura di lavoro °C 550 - 850

Campo di impiego

Flusso in polvere per impiego con leghe base argento.

Tipo disossidante: POLVERE

Applicazioni

Saldobrasatura di raccorderia, tubazioni, placchette di utensili, conduttori, oggetti artistici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021